



RELATÓRIO DE PESQUISA

REFERÊNCIA PERIPLUS

06511

CLIENTE

teste modelo relatorio novo

INTERESSADO

hugo martelo

CONTACTO

968562143

MORADA

potyo

TIPO DE TRABALHO

Rotura de abastecimento

DATA DA EXEC. DO SERVIÇO

2023-01-05

FOI DETETADA AVARIA?

CONSULTAR ENSAIOS Nº

1, 2

TÉCNICO INTERVENIENTE

Ricardo Fonseca

ENSAIO Nº 1

TIPO DE EDIFÍCIO/INFRAESTRUTURA

Residencial

LOCAL DO ENSAIO

potyo

COMPARTIMENTO ENSAIADO

Toda a fração

SISTEMA/ESTRUTURA ENSAIADA

Rede de Água

TÉCNICA APLICADA

Manómetro de Pressão

RESULTADO DO ENSAIO

- Verificou-se perda de pressão durante o ensaio



ensaio manometro revelou perda



ensaio manometro revelou perda

ENSAIO Nº 2

TIPO DE EDIFÍCIO/INFRAESTRUTURA

Residencial

LOCAL DO ENSAIO

potyo

COMPARTIMENTO ENSAIADO

Toda a fração

SISTEMA/ESTRUTURA ENSAIADA

Rede de Água

TÉCNICA APLICADA

Gás Traçador

RESULTADO DO ENSAIO

- Rotura ativa detetada no solo

NOTAS

Foi assinalado o local para abertura

